

Generelle Informationen:



Trennen Sie auf keinen Fall die Kamera von der Spannungsversorgung während eines Firmware Updates. Es besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung. Ein Firmware Update kann bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

1. **Sichern Sie vor dem Firmware Update die Einstellungen der Kamera**
2. **Nach erfolgreichem Firmware Update muss die Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.**
3. **Löschen Sie anschließend den Browser-Cache Ihres Internet Browsers.**
4. **Starten Sie anschließend die Kamera neu.**
5. **Importieren Sie ihre zuvor gesicherten Einstellungen.**

Passende Modelle:

TVIP11000, TVIP11050, TVIP11500, TVIP11501, TVIP11550, TVIP11551
TVIP21000, TVIP21050, TVIP21500, TVIP21501, TVIP21550, TVIP21551
TVIP31000, TVIP31050, TVIP31500, TVIP31550, TVIP51500, TVIP51550,
TVIP71500, TVIP71550

Änderungen gegenüber vorheriger Version:

1)Performance-Verbesserung mit WLAN Modus „mixed mode“ (WPA&WPA2) (Stabilität, Verbindungsaufbau)

2)FTP Bild-Übertragungsprobleme in Kombination mit WLAN gelöst

3) SD Karte in Verbindung mit periodischer Aufzeichnung erzeugt keine Fehler mehr. (Fehlermeldungen im Logfile der Kamera „SD RECORD FAIL“ „SD ALARM FAIL“)

4)Aufgrund aufgetretener Inkompatibilitätsprobleme bei den Verschlüsselungsmethoden im W-LAN Modus sind nur noch folgende Kombinationen wählbar:

-WPA mit TKIP

-WPA2 mit AES

5) Direkte Medienwiedergabe aus dem Dateimanager (SD Karte, NAS) funktioniert in Verbindung mit Internet Explorer 9